

S P I S T R E Ś C I

Słowo wstępne	3
I. PRZYGOTOWANIE PRÓBEK METALOGRAFICZNYCH	4
1. Pobieranie próbek	4
2. Szlifowanie próbek	5
3. Polerowanie próbek	7
II. ODCZYNNIKI METALOGRAFICZNE DO STOPÓW ŻELAZA	10
1. Stal	10
2. Żeliwo	47
III. ODCZYNNIKI METALOGRAFICZNE DO METALI NIEŻELAZNYCH	
I. ICH STOPÓW	50
1. Aluminium i jego stopy	50
2. Magnez i stopy magnezu	65
3. Miedź i stopy miedzi	71
4. Cynk i stopy cynku	82
5. Cyna i stopy cyny	88
6. Ołów i stopy ołowiu	92
7. Antymon i stopy antymonu	98
8. Kadm i stopy kadmu	99
9. Nikiel i jego stopy	100
10. Wolfram i jego stopy	104
11. Kobalt i jego stopy	105
12. Molibden i jego stopy	106
13. Wanad i jego stopy	106
14. Tantal i jego stopy	106
15. Tytan i stopy tytanu	108
16. Spiekane węgliki	108
17. Srebro i stopy srebra	110
18. Złoto i jego stopy	113
19. Platyna i stopy platyny	114

